

Gutachten

Prüfbericht Test zum Flammenrückschlag

Artikelnummer:

52683, 52684, 52685

Sprachen:

de



Bericht *Report*

Prüfung: Test zum Flammenrückschlag und zum Weiterbrennen bei der Entzündung eines Lösemittelstrahls an einer heißen Oberfläche (PTB-Verfahrensanweisung)

Antragsteller: Firma Albert BERNER GmbH

Prüfsubstanz: BERNER Servicereiniger PremiumLine

Chargen-Nr.: der PTB eingereichte Probe (3 Druckdosen)

PTB-Code-Nr.: 341/250607/047

Charakterisierung^{*)}: UEG des Flüssiganteils > 1,50 Vol.-%

Ergebnis: Die 3 untersuchten Druckdosen erfüllen die Anforderungen der o.g. Verfahrensanweisung

- kein Flammenrückschlag (siehe Seite 2)
- kein Weiterbrennen (siehe Seite 2)

Im Test war zwischen den 3 Druckdosen kein Unterschied feststellbar.

^{*)} Berechnet von PTB nach Angaben des Antragstellers

Im Auftrag
By order

Dr. E. Brandes



Braunschweig, 2007-11-26

Siegel
Seal