

Ersatzteilliste


BRD-S BOHRMASCHINE STANDARD


Artikelnummer:

102466, 10775, 50, 5080

Sprachen:

de





ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BROWN BLUE	BRUN BLEU	MARRONE BLU	BRAUN BLAU

BOHRMASCHINE BRD-S TYPE 1

Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	611116-00 ANKER		
2	1	609601-00 FELD		
5	1	611706-00 KOHLEPLATTE		
6	1	616576-03 SCHALTER		up to dc wk14-2010
6	1	N058245 SCHALTER ZSB		from dc wk14-2010
8	1	330120-03 KABELSATZ (EURO)		QS
9	* 3	330003-04 KUGELLAGER		
10	*1	330003-11 KUGELLAGER		
11	1	605505-00 SPINDEL		
12	*1	389216-00 GETRIEBE		
13	1	330075-52 SPANNBOHRFUTTER		
17	1	612051-01 GEHAEUSEPAAR		
18	1	330005-01 KABELTUELLE		
20	1	N063394 KOHLELITZE ZSB		from dc wk14-2010
20	1	614369-00 KOHLELITZE ZSB		up to dc wk14-2010
21	1	614386-00 KOHLELITZE ZSB		up to dc wk14-2010
21	1	N063395 KOHLELITZE ZSB		from dc wk14-2010
22	1	464292-00 DEFLEKTOR		
23	*7	330019-13 SCHRAUBE		
26	1	622227-00 IDENTITY LABEL		
31	1	606200-04 LITZE WEISS		up to dc wk14-2010
31	1	N063393 LITZE WEISS		from dc wk14-2010
34	1	N063392 LITZE ROT		from dc wk14-2010
34	1	606200-05 LITZE ROT		up to dc wk14-2010
35	1	605542-00 KONDENSATOR ZSB		up to dc wk14-2010
35	1	N063391 KONDENSATOR		from dc wk14-2010
36	1	821070 KABELKLEMME		
37	2	330019-10 SCHRAUBE		
38	1	949877-01 KONDENSATOR		FROM dc wk38-2010
800	1	870889-02 FETT 90 GMS		

BOHRMASCH. BRD-S

R1142

5

BRD-S Typ 1

- 9 Pressen Sie das Lüfterlager plan, mit der Dichtung zum Ritzel hin auf. Kollektorlager mit der Dichtung in Richtung Kollektor hin aufpressen.
- 9 Das hintere Spindellager mit der Dichtung zum Getrieberad hin bündig aufpressen.
- 12 Bringen Sie 10-15 g Fett in die Getriebekammer des Gehäuses ein. Bestreichen Sie die Zähne der Getrieberäder mit Fett.
- 17 Der Herstellungscode befindet sich auf dem Gehäuseboden.

Drehmomente.

- 13 Drehmoment von 16,95 bis 18,08 Nm
- 23 Drehmoment von 2,03 bis 2,49 Nm