

Bedienungsanleitung

Artikelnummer:

706698

Sprachen:

en, fr, de, es



MEDIUM PRESSURE LEVER PUMP
BOMBA DE TRASVASE A PALANCA
POMPE À LEVIER ACIER
HANDHEBELPUMPE

Technical service guide
Guía de servicio técnico
Guide d'instructions techniques
Technische Bedienungsanleitung

Part n.º / Cód. / Réf. / Art.Nr.:
706698

Description / Descripción / Description / Beschreibung

GB

For transferring lubricants from 60 litres to 205 litres drums.
Part number 9501 0002 can also be used for others non-corrosive fluids. Includes telescopic suction tube.

E


Para transvase de lubricantes minerales desde bidones de 60l y 205l. El modelo 9501 0002 también válido para otros fluidos no corrosivos. Con tubo de succión telescópico.

F

Pour transvaser des lubrifiants minéraux à partir de fûts et tonnelets. Le modèle 9501 0002 sert aussi pour d'autres fluides non-corrosifs. Fournie avec canne d'aspiration télescopique.

D

Zum Umfüllen von Schmiermitteln von 60 Liter in 205 Liter Fässer. Das Modell 9501 0002 kann auch für andere korrosionsbeständige Flüssigkeiten verwendet werden. Teleskop-Saugrohr wird mitgeliefert.



Installation - Operation/ Instalación – Modo de empleo/ Installation – Mode d'emploi/ Installation - Handhabung

GB

- Install the spout (5) on the pump outlet, and tighten the nut (4).
NOTE: Be sure that the gasket (3) is placed in the bottom of the nut (4), before connecting the spout (5) to the pump.
- Thread the suction tube (1) into the base of the pump cylinder (2). Tighten firmly to prevent air from entering in the connexion.
- Introduce the pump through the 2" bung opening of the drum. Be sure that the suction tube (1) reaches the bottom of the drum.
Thread the pump into the drum bung opening.
- Prime the pump with several quick strokes of the pump handle (7) until the fluid appears through the outlet.
NOTE: When it is not in use, leave the pump handle (7) up so that the piston is down.

E


- Colocar el tubo de descarga (5) a la salida de la bomba, roscando la tuerca loca (4).
- NOTA: Asegúrese que la junta (3) está alojada en el fondo de la tuerca loca (4) antes de colocar el tubo de descarga (5).
- Roscar el tubo de succión (1) a la base del cuerpo de la bomba (2). Apretar bien para evitar la entrada de aire por la conexión.
- Introduzca la bomba en la rosca de 2" del bidón hasta que el tubo (1) llegue al fondo y enrosque la bomba hasta que esté firmemente fijada.
- Para comenzar a usarla, accione la palanca (7) varias veces rápidamente hasta que el líquido salga.
- NOTA: Cuando no esté en uso, deje la palanca (7) hacia arriba de forma que el pistón quede abajo.

F

- Placer le bec metallique d'coulement (5) a la sortie de la pompe et serrer le raccord (4).
- NOTE : S'assurer que le joint (3) est place au fond du raccord tournant (4) avant de placer le bec d'coulement (5).
- Serrer la canne d'aspiration (1) la base du corps de la pompe (2). Veiller bien serrer afin d'viter toute entree d'air au niveau de l'union.
- Introduire la pompe par la fausse-bonde 2" duft jusqu' ce que la canne d'aspiration (1) touche le fond de ce derniere. Faire ensuite tourner la pompe de façon à ce que cette dernière soit bien fixée.
- Pour faire fonctionner la pompe, actionner rapidement et plusieurs fois le levier (7) au prealable et ce, jusqu'a ce que le liquide sorte de cette pompe.
- NOTE : Si la pompe n'est pas utilisee, il est recommande de laisser le levier (7) placé vers le haut de façon à laisser le piston vers le bas

D

- Das Auslaufrohr (5) am Pumpenausgang montieren und die Mutter (4) fest anziehen.
- ACHTUNG: Darauf achten, dass die Dichtung (3) zuerst an der Mutter (4) angebracht ist, bevor das Auslaufrohr (5) an die Pumpe geschraubt wird.
- Das Saugrohr (1) mit dem Pumpenzylinder (2) verschrauben. Fest anziehen, damit keine Luft angezogen wird.
- Die Pumpe durch die 2" - Spundöffnung des Fasses einführen. Vergewissern, dass das Saugrohr der Pumpe (1) bis zum Fassboden reicht. Die Pumpe im Spundloch festschrauben.
- Die Pumpe mit mehreren schnellen Pumpbewegungen in Betrieb setzen, bis Flüssigkeit aus dem Auslauf herauskommt.
- ACHTUNG: Wenn die Pumpe nicht in Gebrauch ist, den Pumphebel (7) in oberer Stellung belassen, damit der Kolben im Zylinder ganz unten ist.



Trouble shooting/ Anomalías y sus soluciones/ Anomalies et solutions/ Probleme und deren Lösung

GB

Symptoms	Possible Causes	Solution
No fluid delivery.	The suction tube (1) does not reach the fluid.	Insert the suction tube (1) down to the bottom of the drum.
	No liquid in the drum.	Fill in or replace the drum.
The pump does not prime.	Loose suction tube (1).	Retighten the suction tube (1).
Fluid leaks through the nut (6).	Loose nut (6).	Retighten the nut (6).
Fluid leaks through the spout nut (4).	Loose spout nut (4).	Retighten the spout nut (4).
	Damaged gasket (3).	Replace the gasket (3).

NOTE: Part number 9501 0002: After using the pump with other fluids than lubricants, diesel, etc, it must be flushed with diesel or a light oil to prevent corrosion inside the pump.

E

Síntomas	Posibles causas	Soluciones
No hay entrega de fluido.	El tubo de succión (1) no llega hasta el fluido.	Calar el tubo de succión (1) de la bomba hasta el fondo del bidón.
	No hay fluido en el bidón.	Llenar el bidón o reemplazar por uno nuevo.
La bomba no ceba.	Tubo de succión (1) mal apretado.	Apretar el tubo de succión (1).
Fuga de fluido por la tuerca (6).	La tuerca (6) esta suelta.	Apretar la tuerca (6).
Fuga de fluido por la salida de la bomba.	La junta (3) está dañada.	Sustituir la junta (3).
	Tuerca loca (4) mal apretada.	Apretar la tuerca loca (4).

NOTA : Modelo 9501 0002: Despues de haberla usado con otros fluidos distintos a aceite o diesel, debe ser limpiada con diesel u otro aceite ligero para evitar su corrosión interna.

F

Problèmes	Causes	Solutions
Il n'y a pas de distribution de fluide.	La canne d'aspiration (1) n'arrive pas jusqu'au fluide.	Caler la canne d'aspiration (1) de la pompe jusqu'au fond du fut ou du tonnelet.
	Il n'y a pas de fluide dans le fut / tonnelet.	Remplir le fût/tonnelet ou le remplacer.
La pompe ne s'amorce pas.	La canne d'aspiration (1) est mal serrée.	Serrer la canne d'aspiration (1).
Fuite de fluide au niveau du raccord tournant (6).	Le raccord tournant (6) est mal serré.	Serrer le raccord tournant (6).
Fuite de fluide au niveau de la sortie de la pompe.	Le joint (3) est endommagé.	Remplacer le joint (3).
	Le raccord tournant (4) est mal serré.	Serrer le raccord tournant (4).

NOTE: Reserve au modèle 9501 0002: Après l'avoir utilisée avec d'autres fluides distincts de l'huile ou du diesel, il est amplement recommandé de la nettoyer avec du diesel ou avec une autre huile afin d'éviter tout risque de corrosion interne.

D

Symptome	mögl. Ursachen	Lösung
Pumpe fördert nicht.	das Saugrohr (1) reicht nicht in die Flüssigkeit.	Saugrohr (1) verlängern.
	das Fass ist leer.	auffüllen oder erstzen.
Pumpe kann nicht in Betrieb gesetzt werden.	das Saugrohr (1) ist locker.	Saugrohr(1) festziehen.
Flüssigkeit tritt an der Mutter (6) aus.	die Mutter (6) ist locker.	die Mutter (6) festziehen.
Flüssigkeit tritt durch die Mutter(4) am Auslauf aus.	die Mutter (4) ist locker.	die Mutter (4) festziehen.
	beschädigte Dichtung (3).	Dichtung (3) ersetzen.

ACHTUNG: Nur Modell Nr.: 9501 0002: Werden andere Flüssigkeiten als Schmiermittel, Diesel usw. verwendet, muss die Pumpe mit Diesel oder einem leichten Öl durchgespült werden, damit die Gefahr von Korrosion im Innenbereich ausgeschlossen ist.

GB

Delivery per stroke	450cc / 0,45l
Materials :	
-Suction tube, spout, piston	Steel
-Pump cylinder	Zamak
	NBR (Model 9501 0001)
	Viton (Model 9501 0002)

E

Caudal por embolada	450cc / 0,45l
Materiales :	
-Tubo de succión, tubo de salida, pistón	Acero
-Cabezal	Zamak
-Juntas	NBR (Modelo 9501 0001)
	Viton (Modelo 9501 0002)

F

Débit par coup de levier	450 cc / 0.45l
Matériaux :	
-Canne d'aspiration, tube de sortie et piston	Acier
-Tête moulée	Zamak
-Joints	NBR (Modèle 9501 0001)
	Viton (Modèle 9501 0002)

D

Förderleistung pro Hebelbewegung	450cc/ 0,45l
Materialien:	
-Saugrohr, Auslauf, Kolben	Stahl
-Pumpenzylinder	Zamak
-Dichtungen	NBR (Modell 9501 0001)
	Viton (Modell 9501 0002)