

Bedienungsanleitung

Artikelnummer:

188244

Sprachen:

de



Elektronik Winkelmesser Art.-Nr. 188244

Das digitale Winkelmeßgerät ist ein elektronisches Präzisionsmeßgerät, das nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt wurde. Die Winkelanzeige erfolgt digital auf einer seitlich angebrachten LCD-Anzeige. Der Meßbereich reicht von 0-180° (bzw. -180° - 0°). Es können immer 0,05° abgelesen und auch nachvollzogen werden.

Unter Berücksichtigung der eingebauten Horizontal- und Vertikallibelle können alle Winkel und Neigungen schnell und exakt gemessen und festgelegt werden.

Über die Ein-Aus Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet, eine automatische Abschaltung mit 5 Min ist integriert. Beim Wiedereinschalten startet das Gerät mit den selben Einstellungen. Bei Bedarf kann die Displaybeleuchtung zugeschaltet werden. Zum Halten des gemessenen Wertes wird bei Druck auf die **H-Taste** die Hold Funktion ausgelöst, welche auch durch „Hold“ im Display angezeigt wird. Zwischenzeitliches Abschalten des Gerätes beeinflusst die Hold-Funktion nicht. Nochmaliges Betätigen der Taste führt das Gerät in den normalen Meßmodus zurück.

Mit der **R-Taste** kann das Gerät in jeder Winkelstellung auf den Meßwert 0.00 zurückgesetzt werden, somit ist auch die Messung von Komplementärwinkeln möglich. Bitte achten Sie im normalen Messmodus darauf, das Gerät bei vollständig geschlossenen Schenkeln mit der R-Taste zu resetten, um eine exakte Winkelanzeige zu erhalten. Die aktuelle Nullposition wird auch bei Abschalten des Gerätes erhalten.

ACHTUNG

Ihr Winkelmeßgerät weist eine Toleranz von max. 0,2° auf. Ihr Gerät ist trotzdem voll einsatzfähig und genau.

Bitte gehen Sie sorgfältig mit Ihrem Winkelmeßgerät um und versuchen Sie niemals, die Schrauben am Gelenk nachzuziehen.

Zwei handelsübliche AAA-Batterien sind bereits werkseitig eingebaut. Wenn die Batterie zu schwach ist, schaltet das Gerät ab. Der Garantieumfang beinhaltet nicht die Batterie.

Temperaturbereich: -5° bis +35°C.



Electronic Angle Measurer Art.-No. 188244

The angle counter is an electronic precision measuring device, it's developed with regard to the latest technology know how. The inner leg of the angle counter contains a LCD display showing the exact angle at once and digitally. The measuring scale extends from 0 - 180° (or -180° - 0°), i.e. over the whole scale you have a 0,05° reading.

By means of two bubble levels (horizontal and vertical) all angles can be measured or fixed. Push on/off Button to start the instrument, Automatic shutdown after 5min is integrated. When restarting the instrument, settings are the same as before shutdown. If necessary blue backlight of display could be activated.

To lock the measured result on display push the **H-button** to start hold-function. Display shows "Hold". Meanwhile shutting down don't stop the hold-function. Push H-button again to set instrument back to standard mode.

With the **R-button** you could reset the instrument at every angularity to measure value 0.00, so measurement of complementary angles is possible. Please take care to reset the instrument in normal mode when haunches are completely closed, to ensure showing exact angle value. The actual zero position is secured after shutdown of the instrument.

ATTENTION

Your angle counter has an tolerance of max. 0,2°. Instrument is still full operational and exact.

Please take care while handling with the angle measurer and never try to tighten the screws at the hinge.

Two usual AAA-batteries are included. If batteries are low, instrument shuts down. Guarantee doesn't include batteries.

Temperatur rage: -5°C to +35°C



Niveau équerre électronique Art.-No. 188244

Le niveau équerre électronique est un appareil de mesure de précision, qui a été conçu d'après les inventions de la technologie. La mesure angulaire s'affiche sur un cadran à cristaux liquide qui se trouve sur le côté de l'appareil. Sa zone mesurable s'étend de 0 – 180°, et sa précision à 0,05° peut être reconstruite ultérieurement.

Au moyen de deux niveaux à bulle (horizontal et vertical), on peut mesurer et reconstituer rapidement et très exactement tous angles ainsi que toutes les inclinaisons.

Pousser le bouton ON/OFF pour démarrer l'instrument, est doté d'un système d'arrêt automatique après 5 minutes.

Lors du redémarrage de l'appareil, les réglages sont les mêmes qu'avant l'arrêt. Si nécessaire, rétro-éclairage bleu de l'affichage peut être actif.

Appuyer sur le bouton «H» pour bloquer la mesure désirée et appuyer un deuxième fois pour libérer l'indice de mesure.

Vous pouvez mettre en place un angle de référence appuyer sur le bouton « R ». Afin de disposer de celui-ci comme base zéro de votre angle.

ATTENTION

Votre niveau équerre est doté de tolérance de max 0,2°. Votre appareil est dans ce cas tout de même prêt à l'emploi et exact.

Manier soigneusement votre niveau équerre et n'essayer jamais de dévisser les vis de réglages. Les réglages ne peuvent être faits qu'à l'usine.

Deux piles AAA habituelles sont incluses. Si les piles sont faibles, l'instrument s'arrête. La garantie ne comprend pas les batteries

Temperature : -5° à +35°



Digitālais leņķa mēri tājs Art.-No 188244

Digitālais leņķa mēri tājs ir elektroniska mēri ce, kas izstrādāta pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem. Leņķa mērijumu var nolasīt uz iebūvētā LCD displeja. Mēri jumu diapazons no 0-180° (vai -180° - 0°). To vienmēr var nolasīt 0,05 ° un rekonstruēt. Pateicoties horizontāli un vertikāli iebūvētajiem līmegrāziem ie iespējams atrī un precizi veikt mērijumus, kā arī piemontēt vajadzīgo detalju attiecīgajā leņķī.

Ierīci var ieslēgt ar On/Off pogu, pie kam ir integrēta automātiskā izslēgšanās pēc 5 minūšu bezdarbības. Pēc otreižējās ieslēgšanas ierīce atgriežas pie mērijumiem kas tika veikti pirms izslēgšanās. Ja nepieciešams, iespējams ieslēgt papildus displeja apgaismojumu.

Spiežot „H“ taustiņu ir iespējams paturēt nomērīto vērtību, kas parādās arī papildus simbols „Hold“ uz displeja. Vairākkārtēja ierīces izslēgšana neietekmē „Hold“ funkciju. Savukārt otreižēja taustiņa nospiešana atgriežis ierīci standarta mērišanas režīmā.

Spiežot „R“ pogu ir iespējams atgriezt mērijumu par 0.00 iepriekšējā stāvoklī, tādējādi iespējams nepārtrauks mērijumu diapazons. Pirms veikt šādu mērijumu, pārliecinieties ka pirms ierīces izslēgšanas tā ir nulles pozīcijā un „Hold“ funkcija ir izslēgta. Izmantojet „R“ pogu lai nodzēstu esošos mērijumus. Pašreizējā nulles pozīcija tiek saglabāta pat izslēdzot ierīci.

UZMANĪBU

Jūsu leņķa mērijumiem ir pielaide maks. 0,2 °. Šī ierīce ir pilnībā funkcionāla un kalibrēta.

Lūdzu apejieties ar šo mēri ierīci saudzīgi un neaizmirstiet pārbaudīt vai nav jāpievelk enģū skrūves.

Kā strāvas avots kalpo divas AAA baterijas, kas jau ir uzstādītas rūpīnīcā. Kad bateriju uzlādes līmenis ir zemāks par pieļaujamo ierīce automātiski izslēdzas. Kad tas notiek, nekavējoties nomainiet baterijas! Garantija neattiecas uz betrijām.



Ieteicamais lietošanas temperatūras diapazons:
no -5 ° līdz 35 ° C.

Elektronikus szögmérő Cikkszám : 188244

A digitális szögmérő készülék egy elektronikus precíziós mérőműszer, amely a legmagasabb műszaki szinvonalon került kifejlesztésre. A szögkijelzés digitálisan történik az oldalt elhelyezett LCD-kijelzőn. A mérési tartomány 0-180° (ill. -180 ° - 0 °) között van. Mindig 0,05°-okat lehet leolvasnai és ezt lehet alatta érteni. A beépített vízszintes és függőleges színtezők figyelembe vételevel minden szöget és döllést gyorsan és egzakt módon lehet megmérni és meghatározni.

A Be-Ki gombbal lehet a készüléket be- és kikapcsolni, de be van építve egy 5 perces automatikus lekapcsolás is. Ismételt bekapcsolásnál a készülék ugyanazokkal a beállításokkal indul. Szükség esetén be lehet kapcsolni a kijelzővilágítást.

A mért érték tartásához a **H-gomb** megnymásával kioldódik a Hold (Tartás) funkció, amely a kijelzőn is megjelenik, mint "Hold" felirat. Ha közben kikapcsolja a készüléket, az nem befolyásolja a Hold-funkciót. A gomb ismételt megnymása visszaállítja a készüléket a normál mérési üzemmódba.

Az R-gombbal a készüléket minden szögállásban vissza lehet a 0.00 mérési értékre állítani, így lehetséges a kiegészítő szög mérése is. Kérjük, normál mérési üzemmódban ügyeljen arra, hogy a készülék szárai teljesen zárt állásban legyenek, amikor visszaállítja az R-gombbal (Reset), hogy pontos szögkijelzést kapjon. Az aktuális nulla-pozíciót a készülék lekapcsolása esetén is megkapja.

FIGYELEM

A szögmérő készülék tűrése max. 0,2°. A készülék ennek ellenére teljesen használható és pontos.

Kérjük, hogy szögmérő készülékkel gondosan járjon el és soha ne próbálja meg a csuklón lévő csavarokat utánahúzni.

Gyárilag két, a kereskedelemben kapható hagyományos AAA-elem van beszerelve. Ha az elem túl gyenge, a készülék kikapcsol. A garancia nem terjed ki az elemekre.



Hőmérésklettartomány: -5° és +35°C között.

Raportor digital Art.-Nr. 188244

Raportorul digital este un instrument electronic de măsurare de precizie care a fost dezvoltat cu ajutorul tehnicii de vârf. Afişajul unghiului este afişat digital pe un ecran LCD montat lateral. Intervalul de măsurare este de 0-180° (de ex. -180 ° - 0 °). Poate fi citit oricând la 0,05° și se poate trasa. Datorită nivelei integrate pe orizontală și pe verticală poate unghiurile și înclinațiile pot fi măsurate și determinate rapid și precis. Prin acționarea butonului On-Off se pornește și se oprește raportorul și se oprește automat după 5 minute în cazul neutilizării. La repornire aparatul pornește cu aceeași setare. Dacă este nevoie se poate aprinde lumina de fundal. Pentru menținerea valorii măsurate se apasă **tasta H**, se activează funcția HOLD și apare „Hold” pe ecran. Oprirea aparatului între timp nu afectează funcția HOLD. La apăsarea din nou a butonului aparatul va reveni la modul normal de măsurare. Cu **tasta R** aparatul poate fi resetat în orice poziție unghiulară pe valoarea măsurată 0,00, fiind posibilă măsurarea unghiurilor complementare. Pentru a afișa un unghi precis să rugăm să să asigurați că în modul normal de măsurare este resetat cu brațele închise complet. Poziție zero actuală este menținută chiar și la oprirea aparatului.

ATENȚIE

Raportorul digital are o toleranță de 0,2°. Aparatul dumneavoastră este totuși funcțional și exact.

Folosiți cu grijă raportorul dumneavoastră și nu încercați să strângeți și suruburi de la balama.

Două baterii AAA sunt instalate din fabrică. Atunci când bateriile sunt slabe aparatul se oprește. Bateriile nu beneficiază de garanție.

Temperatura de utilizare: de la -5° până la +35°C.



Hőmérésklettartomány: -5° és +35°C között.

Elektroninis kampų matuoklis Pr. k. 188244

Skaitymeninis kampų matuoklis yra tikslusis elektroninis matavimo prietaisas, kuris buvo sukurtas remiantis naujausiais technikos pasiekimais. Kampas rodomas šone esančiam ekrane. Matavimo sritis yra 0-180° (arba -180 ° - 0 °). Matavimo padala yra 0,05°. Atsižvelgiant į montuotus vertikalų ir horizontalų gulščiukus galima greitai ir tiksliai išmatuoti visus kampus ir nuolydžius. Paspaudus į jungimo/išjungimo mygtugą į rankę galima į jungti ir išjungti, automatinis išjungimas suveikia po 5 min. Į jungus prietaisą ekrane matomi paskutinio matavimo rodmenys. Esant reikaliui galima į jungti papildomą ekrano apšvietimą. Norint išsaugoti pamatuotą reikšmę reikia nuspausti **H mygtuką**, veikiant šiai Hold funkcijai ekrane atsiranda užrašas „Hold”. Prietaiso išjungimas Hold funkcijai į takos neturi. Dar kartą paspaudus mygtuką, prietaisas grįžta į normalų matavimo režimą. Paspaudus **R mygtuką** bet kuriamo kampe matavimo reikšmę galima grąžinti į 0,00, tokiu būdu galima matuoti komplementarius kampus. Dirbant normaliu režimu prašome atkreipti dėmesį, kad pilnai suspaudus kojeles reikia nuspausti R mygtuką. Tokiu būdu kampai bus matuojami tiksliai. Aktuali nulio pozicija išlaikoma ir išjungus prietaisą.

DĒMESIO

Jūsų kampų matuoklio tolerancija yra maks. 0,2°. Nepaisant to Jūsų prietaisas yra tikslus ir paruoštas darbui.

Prašome elkitės su Jūsų kampų matuokliu rūpestingai ir niekada nebandykite suveržti varžtų prie alkūnės.



Dvi į prastos AAA baterijos yra į montuotos gamykloje. Kai baterijos silpnos, prietaisas išsijungia. Garantija neapima baterijos.

Temperatūros sritis: -5° iki +35°C.

Elektronický uhlomer Produkt č. 188244

Digitálny uhlomer je elektronický presný merací prístroj, vyvinutý v súlade s najmodernejším stavom techniky. Nameraný uhol je zobrazený digitálne na LCD-displeji, umiestnenom na bočnej strane prístroja. Merací rozsah je 0-180° (resp. -180 ° - 0 °). Rozlíšenie a reprodukcia je 0,05°.

Integrovaná vodorovná a zvislá libela umožňujú rýchle a presné zmerať a stanoviť všetky uhly a sklonky.

Prístroj sa zapína a vypína pomocou tlačidla ZAP-VYP, po 5 min. nečinnosti dojde k automatickému vypnutiu. Pri opäťovnom zapnutí prístroj naštartuje s rovnakými nastaveniami. V prípade potreby je možné zapnúť doplňujúce osvetlenie displeja. Nameranú hodnotu je možné podržať stlačením H-tlačidla, čím sa odštartuje Hold-funkcia, ktorá je signalizovaná aj nápisom „Hold“ na displeji.

Prechodné vypnutie prístroja neovplyvňuje Hold-funkciu. Preopäťovné stlačenie tohto tlačidla uvedie prístroj späť do normálneho meracieho režimu.

R-tlačidlom je možné resetovať nameranú hodnotu na 0.00 nezávisle na aktuálnej uhlovej polohe prístroja, a to umožňuje merat' aj doplnkové uhly. Avšak pri resete prístroja R-tlačidlom v normálnom meracom režime dbajte, aby ramená prístroja boli celkom zatvorené, aby prístroj ukazoval presný uhol. Aktuálna nulová poloha sa zachová aj pri vypnutí prístroja.

POZOR

Váš uhlomer má toleranciu presnosti max. 0,2°. Napriek tomu je plne prevádzkyschopný a presný.



S vašim uhlomerom zaobchádzajte šetrne a nikdy sa nepokúšajte dotiahnuť skrutky na kíbe.

Prístroj je výrobcom dodaný s už založenými dvomi bežne predávanými AAA-batériami. Keď sú tieto batérie už príliš slabé, prístroj sa vypne. Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Rozsah teplôt: -5° až +35°C.

Elektronický úhlomér

Výr. č. 188244

Digitální úhlomér je přesné elektronické měřidlo, který bylo vyvinuto s použitím nejmodernějších technologií. Uhel se zobrazí na digitálním LCD displeji. Měřicí rozsah 0-180° (nebo 180° - 0°). Vestavěná horizontální a vertikální libela pro snazší, rychlé a přesnější měření.

On-Off tlačítko přístroj zapíná a vypíná, integrované automatické vypnutí po 5 min. Po restartu, začne přístroj se stejným nastavením. Pokud je to třeba, lze zapnout podsvícení displeje. Chcete-li podržet zobrazení naměřené hodnoty, stiskněte tlačítko H (funkce HOLD). Tato funkce nemá vliv na změnu času automatického vypnutí přístroje. Vícenásobným stiskem tlačítka H se přístroj vrátí do normálního režimu měření.

Pomocí tlačítka R, může být přístroj resetovat na každé úhlové pozici na naměřené hodnoty 0,00, je tedy možné měření doplňkových úhlů. V normálním režimu měření je nutné přístroj resetovat ve sklopeném stavu. Aktuální nulová poloha je zachována i při vypnutí přístroje.

Pozor:

Tolerance měření max. 0,2 °.

Nepokoušejte dotahovat šrouby v kloubovém spoji.

Dvě baterie typu AAA jsou již nainstalovány ve výrobním závodě. Pokud je baterie slabá, přístroj se vypne. Rozsah záruký nezahrnuje baterii.

Teplotní rozsah: -5 ° až 35 ° C.



Prístroj je výrobcom dodaný s už založenými dvomi bežne predávanými AAA-batériami. Keď sú tieto batérie už príliš slabé, prístroj sa vypne. Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Rozsah teplôt: -5° až +35°C.

Art.-Nr. 188244

Bu dijital açı ölçme aleti elektronik en son teknikle geliştirilen bir hassas ölçü aleti. Yandaki LCD-görüntünde açının bilgisi digital veriyor. Ölçme alanı 0-180° (veya -180 ° - 0 °). Her zaman 0,05° okunabilir ve anlaşılabilir.

Takılmış yatay ve dikey su terazisini hesaba katarak tüm açı ve eğrilik hızı ve tam ölçülebilir ve ayarlanabilir.

On-off düğme ile bu alet açılabilir ve kapatılabilir, 5 dk ile otomatik bir kesme bütünüşü. Yeni açmada, cihaz aynı ayarları ile başlatılır. Gerektiği takdirde görüntü aydınlatması açılabilir.

Ölçülmüş değer tutmak için H-düğme basında "Hold"-fonksiyon etkinleştirilebilir. Görüntüde bu fonksiyon "Hold" ile görüntülenir. Normal ölçü birimi geri dönmek için bu düğme tekrar basılabilir. R-düğmesi ile her açı ayarında cihaz ölçülen değer 0,0'a sıfırlamak olabilir böylece tamamlayıcı açının ölçmesi mümkün.

Normal ölçüm birimi olduğundan emin olun, doğru ve tam açı değeri almak için tam kapalı kenarlar durumda R-düğme ile cihaz sıfırlandı. Cihaz kapatmadı sıfır pozisyon ayarlanır.

DİKKAT

Sizin açı ölçme aletinizde maks. 0,2° toleransı var. Cihazınız hala tam olarak kullanıma uygun ve doğru.

Açı ölçme aletiniz lütfen dikkatli olun ve hiçbir zaman eklemdeki vidalar sıkıştırmağı denemeyiniz.

Fabrika tarafından iki ticari AAA-pil eklenilmiştir. Eğer pil çok zayıf olursa cihaz kapanır. Garanti kapsamı pil içermez.

Isı alanı: -5°den +35°C'ye kadar



Prístroj je výrobcom dodaný s už založenými dvomi bežne predávanými AAA-batériami. Keď sú tieto batérie už príliš slabé, prístroj sa vypne. Záruka sa nevzťahuje na batérie.

Rozsah teplôt: -5° až +35°C.

Elektronski kutomjer

Art.-br.188244

Digitalni kutomjer je elektronski uređaj za precizno mjerjenje, razvijen po najnovijoj tehnologiji. Prikaz kuta, prikazuje se digitalno na LCD ekrani, sastrane. Mjerno područje iznosi od 0-180° (odnosno . -180 ° - 0 °). Moguće je mjeriti po 0,05° i isto prikazati.

Uzimajući u obzir ugrađenu horizontalnu i vertikalan libelu, mogu se brzo i točno izmjeriti i prikazati svi kutevi i kosine.

Pomoću tipke uključi-isključi, uređaj se uključuje i isključuje, ugrađeno je i automatsko isključivanje nakon 5 minuta.Pri ponovnom paljenju, uređaj starta sa istim podešavanjem. Ukoliko je potrebno, moguće je ugasiti osvjetljenje displeja. Ukoliko se želi zadržati očitana vrijednost, pritiskom na tipku H, aktivira se HOLD funkcija, koja se i prikazuje na displeju. Ukoliko se uređaj u međuvremenu ugasni, to ne utječe na HOLD funkciju. Naknadni pritisak na HOLD funkciju, uređaj vraća u normalni mjerni modus rada.

Tipkom R, uređaj se u svakom trenutku može vratiti na mjernu vrijednost 0,00. Time je moguće izvršiti komplementarna mjerjenja . Molimo obratite pozornost, ukoliko mjerite u normalnom mjernom modusu , da pritisnete tipku R kada je kutomjer potpuno zatvoren, da bi dobili točne podatke mjerjenja. Aktualna nulta pozicija, ostat će zadržana i kod gašenja uređaja.

Pažnja

Vaš kutomjer prikazuje toleranciju od maks. 0,2°. Unatoč tome, Vaš uređaj je točan i spremjan za uporabu.

Molimo Vas da pažljivo rukujete kutomjerom i nikada ne pokušavate dotezati vijke na zglobo.



Ugrađene su dvije AAA baterije u sam uređaj već u tvornici. Kada su baterije slabe, uređaj se sam gasi. Garancija ne obuhvaća baterije.

Temperaturno područje : -5° do +35°C.

Kątomierz elektroniczny

Art.-Nr. 188244

Cyfrowy kątowier jest precyzyjnym, elektronicznym urządzeniem pomiarowym, które odpowiada najnowszym standardom. Pomiar odbywa się elektronicznie i jego wynik wyświetlany jest na podświetlanym ekranie LCD. Zakres pomiarowy waha się od 0-180° (lub -180 ° - 0 °) z dokładnością do 0,05°. Urządzenie posiada wbudowane libelle pozioma i pionowa. Urządzenie utrzymywane jest zapomocą przycisku włącz/wyłącz, posiada funkcję autowylaczania po 5 minutach. Po ponownym uruchomieniu kątowierz zachowuje ostatnie ustawienia. Do zachowania zmierzonych wartości należy nacisnąć przycisk H (Hold), na ekranie pojawi się H. Wyłączenie urządzenia nie wpływa na zachowanie wyników. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje powrót do normalnego trybu pracy. Przycisk R powoduje zresetowanie urządzenia do wartości 0.00 w każdym położeniu, co umożliwia pomiar kątów składowych. Aktualna pozycja „wyzerowana“ jest zachowywana także po wyłączeniu urządzenia.

UWAGA

Tolerancja kątowiera wynosi max. 0,2°.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie, nie regulować i nie manipulować przy połączeniu ramion.

Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami AAA. Gdy bateria jest słaba urządzenie wyłącza się. Zakres gwarancji nie obejmuje baterii.

Zakres temperatur: -5° bis +35°C.